TECPORT ILUMINAÇÃO

ELETRÔNICA TEC PORT COM. IND. LTDA.

FZ-50
MÁQUINA DE FUMAÇA

MANUAL DE INSTRUÇÕES

ESPECIFICAÇÕES:

Tensão de Alimentação.....127 ou 230Volts
Potencia..... 400 Watts
Tempo inicial para aquecimento..... ~ 15 Minutos
Reservatório para liquido..... Interno
Capacidade do reservatório..... 1/2 Litro
Comando..... Externo
Dimensões.....A135xL285xP125
Peso.....3 Kg

ELEMENTOS:

Painel traseiro:
(A) LIGA: Chave liga/desliga maquina com indicação luminosa quando estiver ligado.
(B) PORTA FUSIVEL: Fusível para proteção contra curto circuito.
(C) REMOTO: Conector para comando externo.
(D) REDE: Cabo de força para ligar o aparelho na rede local.
(E) VISOR: Visor para visualização de máximo e mínimo de liquido.

Controle Externo:
(G) Chave luminosa para acionamento e indicação de maquina quente.

OPERAÇÃO:

1- Antes de ligar sua FZ-50 na rede verifique se a tensão da rede local é a mesma indicada no aparelho 110 ou 220 Volts.
2- Conecte a FZ-50 na rede local através do cabo de força.
3- Conecte o controle externo no conector REMOTO do painel traseiro.
4- Retire a tampa do reservatório e complete com liquido FOG/SMOKE TEC PORT até o nível MAX. indicado no visor traseiro.

ATENÇÃO: Ao completar o reservatório nunca ultrapasse o nível máximo indicado no visor traseiro. Utilize somente líquidos FOG/SMOKE TEC PORT, ROSCO ou MARTIN para que a maquina tenha um bom desempenho e não haja problemas de entupimento no sistema de evaporação.

5- Ligue a máquina através da chave LIGA no painel traseiro. A chave LIGA ficará acesa indicando que a máquina está ligada.
6- Aguarde o aquecimento da FZ-50 até a chave do controle externo ficar acesa. A chave estando acesa a maquina estará pronta para uso.**CUIDADO: nunca deixe o liquido do reservatório abaixo do nível MIN. indicado no visor traseiro. O acionamento da FZ-50 sem liquido danificará a bomba.**
7- Após o uso desligue a máquina através da chave LIGA do painel traseiro.

IMPORTANTE: Para que sua FZ-50 tenha uma vida útil maior e não tenha problemas de entupimento, além de usar liquido de qualidade, antes de desliga-la recomenda-se que retire o liquido do reservatório e coloque água destilada, acionando-a por alguns segundos para limpeza do sistema de evaporação.

GARANTIA:

A maquina de fumaça FZ-50 tem garantia de 120 dias após a data de compra, contra defeitos de fabrica. A garantia não cobre defeitos ocasionados por falta de liquido ou uso de líquidos de qualidade ruim. A Eletrônica Tec Port Com. Ind. Ltda. não se responsabiliza por uso indevido da maquina ou instalações inadequadas.

VISITE NOSSO SITE : WWW.TECPORT.IND.BR